

АКТ №189

**согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги**
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения
реконструкции или капитального ремонта)

**Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
«Приморский культурный центр»
(СПб ГБУ "Приморский культурный центр")**

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги и составляется данный акт:
197183, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина д.16 Литера А, пом.12-Н

Сведения об Объекте:

часть здания, помещения на 1 этажа, 464,0 кв.м.

наличие прилегающего земельного участка; **нет;**

Объект культурного наследия: **нет;**

Форма собственности: **государственная;**

Арендодатель: **нет;**

Основание для пользования Объектом: **безвозмездное пользование;**

Административно-территориальная подведомственность: **региональная;**

Наименование и адрес вышестоящей организации: **Администрация Приморского района
Санкт-Петербурга. 197374, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.83**

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности: ОКВЭД- 90.0 **Деятельность творческая**

Наименование предоставляемых услуг: Организация деятельности клубных
формирований и формирований самодеятельного народного творчества

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день,
вместимость, пропускная способность): **70/100 человек/день;**

Форма способа оказания услуг: **на объекте**

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории): **все возрастные категории;**

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа
на Объект: **инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением
слуха, инвалиды с нарушением интеллекта.**

Мы, нижеподписавшиеся,

**Директор Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения
«Приморский культурный центр» (СПб ГБУ "Приморский культурный центр")
Михайлова Анна Андреевна с одной стороны, и председатель Межрегиональной
общественной организации помощи инвалидам «Прекрасный Мир» Никитин Алексей
Григорьевич, с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:**

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон №181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений инвалидов.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение: *да (соответствуют для К,О,С,Г,У / не соответствуют для К,О,С,Г,У) / нет.*

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: *нет;*
2. Пандус стационарный наружный: *нет;*
3. Пандус стационарный внутренний: *нет;*
4. Пандус инвентарный, роллопандус: *нет;*
5. Наружная лестница входной зоны: *нет;*
6. Внутренняя лестница входной зоны: *да, (не соответствует О,С,Г,У);*
7. Поручни наружные входной зоны: *нет;*
8. Поручни внутренние входной зоны: *нет;*
9. Дверной проем входной зоны: *да, (не соответствует К,О,С);*
10. Подъемные платформы наружные: *нет;*
11. Подъемные платформы внутренние: *нет;*
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): *нет, (табличка с номером телефона вызова помощи) нет;*
13. Лифт пассажирский: *нет;*
14. Лифт грузовой: *нет;*
15. Мобильные лестничные подъемники: *нет;*
16. Санитарно-гигиеническое помещение: *да, (не соответствует К,О,С,Г,У);*
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К,О,С,Г,У: *нет;*
- 17.1. тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: *нет;*
- 17.2. дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде: звуковой информации: *нет;*
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно - точечным шрифтом Брайля: *нет;*
- 17.3. дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: *нет;*
- 17.4. наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: *нет;*
18. На официальном сайте учреждения *СПб ГБУ «Приморский культурный центр»* в информационно -телекоммуникационной сети «Интернет» <http://pkcentr.ru/> размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: *да;*
19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: *да;*

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

Помещение, занимаемое организацией, до реконструкции или капитального ремонта здания недоступно для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, на креслах-колясках с электроприводом и ряде моделей кресел-колясок с ручным приводом.

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в **Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении «Приморский культурный центр»** расположенном по адресу: **197183, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина д.16 Литера А, пом.12-Н**, в котором расположен Объект, являющийся в настоящее время условно доступным для инвалидов (кроме инвалидов на креслах-колясках) и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны меры К, О, С, Г, У	Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги на Объекте услуг(и) на момент осмотра, до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.1	К,О,С,Г,У	Территория не принадлежит учреждению	
1.2	К,О,С,Г,У	Приказом №98-22 от 20.09.2022г. назначены ответственные сотрудники: -Белогрищенко О.Н, Павлячек И.В., для сопровождения МГН и инвалидов, помощи при входе и выходе из здания, по путям перемещения внутри здания, до места предоставления услуги, перемещения внутри здания и ситуационную помощь, с которыми проведен инструктаж в соответствии с приказом и в должностные инструкции, которых внесены соответствующие изменения. Информация о проведении инструктажа в отношении вышеуказанного сотрудника отражены в журнале проведения инструктажа. <i>Инструктаж провел: заместитель директора по административно-хозяйственной части Кисов В.А.</i>	Приказ №98-22 от 20.09.2022
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
2.1	К,О,С,Г,У	На входном узле отсутствует кнопка вызова ответственного сотрудника организации для сопровождения до места предоставления услуг.	
2.2	О,С,Г,У	<u>Площадка на входном узле</u> Над входной дверью имеется архитектурный элемент не выполняющий полностью функцию навеса, установлено освещение. Размеры входной площадки: 1,6 x 1,8м.	

		Отсутствует символ доступности входа для инвалидов. Отсутствует контрастная, тактильная, информационная вывеска с названием организации, часами работы, номером телефона текстом со шрифтом Брайля. Отсутствует наземная тактильная информация. Входные двери двухстворчатые. Проём входной двери не имеет контрастную маркировку. Ширина створки дверного полотна в свету входной двери - 0,55м. Отсутствует задержка 5 сек.у доводчика входной двери. Тамбур имеет размеры 1,26 x 1,26м.	
2.3	К,О,С,Г,У	Преодоление лестничного марша на входном узле, помощь до места предоставления услуги включая допуск на объект сурдопереводчика, тифлсурдопереводчика и инвалидов с нарушениями зрения, использующих собаки-поводыря при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 г № 38) организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения	Приказ №98-22 от 20.09.2022
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	
3.1	К,О,С,Г,У	Переходы в другое здание внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты отсутствуют	
3.2	О,С,Г,У	<u>Внутренний лестничный марш</u> Отсутствует напольная тактильная информация. Направление движения ступеней лестницы вверх. На краевых проступях ступеней лестничного марша отсутствуют полосы контрастные с поверхностью ступеней. На внутреннем лестничном марше отсутствуют опорные поручни. Отсутствует тактильная пиктограмма выход.	
3.3	К	Отсутствуют средства доступа инвалидов на креслах-колясках, мобильное или подъемное устройство.	
3.4	К,О,С,Г,У	Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется см. пункт 1.2	Приказ №98-22 от 20.09.2022
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
4.1	К,О,С,Г,У	<u>Входные двери с внутреннего лестничного марша</u> Отсутствует символ доступности входа для инвалидов. Ширина створки дверного полотна в свету 0,9м. Завышен порог входной двери 0,055м. Отсутствует тактильная рельефно-графическая информационная мнемосхема отображающая информацию о помещениях в здании, не мешающая основному потоку посетителей. Имеются сидячие места для ожидания. Для инвалидов в помещении достаточно места для беспрепятственного подхода инвалидов. Отсутствует тактильная напольная информация. <u>Помещения</u> У входных дверей кабинетов и помещений отсутствуют тактильно- рельефные, контрастные, таблички с точечным шрифтом Брайля. Ширина створки дверного полотна в свету - 0,87м. <u>Коридор</u>	

		<p>Перед входной дверью имеется перепад высот в виде подъёма. Перед входной дверью отсутствует ровная горизонтальная площадка. Ширина створки дверного полотна в свету - 0,87м. Ширина коридора 1,35м. Проёмы в коридоре 0,93м.</p> <p><u>Конференц зал</u></p> <p>Ширина створки дверного полотна в свету - 0,76м.</p> <p><u>Лекторий</u></p> <p>Ширина створки дверного полотна в свету - 0,86м.</p> <p><u>Библиотека</u></p> <p>Часть стойки-барьера выдачи книг на высоте 1,1 м.</p>	
4.2	С	Организовать:- допуск на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 № 386н)	
4.3	К,О,С,Г,У	Перемещение инвалидов и МГН внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников. Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется см. пункт 1.2	Приказ №98-22 от 20.09.2022
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
5.1	К,О,С,Г,У	<p><u>Санитарно-гигиеническое помещение</u></p> <p><u>Универсальная кабина</u></p> <p>Входной узел не обозначен тактильной пиктограммой доступности для инвалидов.</p> <p>Ширина створки двери дверного проёма в свету 0,88м. Направления открывания внутрь.</p> <p>Помещение имеет размеры: 1,9 х 2,1м.</p> <p>Установлено зеркало на высоте 1,0м.</p> <p>Установлена раковина умывальника на высоте 0,79м.</p> <p>Отсутствует опорный поручень у раковины умывальника.</p> <p>Глубина проема под раковиной для ног - 0,10м.</p> <p>Высота унитаза 0,41м. Отсутствуют опорные стационарные откидные поручни возле унитаза. Отсутствует крючок для костылей. Отсутствует кнопка экстренной помощи</p>	
6		Информационное обеспечение на Объекте	
6.1	К,О,С,Г,У	Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью ответственного за сопровождение инвалидов сотрудника в соответствии с приказом. См. п.1.2	Приказ №98-22 от 20.09.2022
6.2	К,О,С,Г,У	<p>На официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://pkcentr.ru/ размещена информация о</p> <ul style="list-style-type: none"> - предоставляемых услугах для инвалидов, - контактная информация, - информация о путях движения к объекту от ближайшей остановки наземного пассажирского транспорта (схема); - версия сайта для слабовидящих граждан <p>-порядок получения услуг инвалидами в случае предоставления на объекте, в том числе с указанием наличия / отсутствия парковки для инвалидов, наличия / отсутствия санузла для инвалидов</p>	
6.3	К,О,С,Г,У	Приказом №98-22 от 20.09.2022г. назначен ответственный сотрудник учреждения: для размещения информации об условиях доступности для	Приказ №98-22 от

		инвалидов, предоставляемых услугах на сайте учреждения.	20.09.2022
Дополнительные меры (при наличии)			
7		Зона: пути движения к Объекту	
7.1	К,О,С,Г,У	Маршрут движения от ближайшей остановки транспорта общественного ул. Савушкина (Карельский пер.) - 40м. Наземный общественный транспорт: <i>Автобус: №211</i> <i>Трамвай: №21, №48</i> Подземный общественный транспорт: <i>Станция метро: «Чёрная речка» - 360м.</i>	
8		Зона: места парковки для автомобилей инвалидов	
8.1	К,О,С,Г,У	На территории, прилегающей к учреждению, отсутствуют парковочные места автостоянки для инвалидов.	

Директор СПб ГБУ
"Приморский культурный центр"

Председатель Межрегиональной
общественной организации помощи
инвалидам «Прекрасный Мир»


/ Михайлова А.А. /
М.П. _____ Дата _____


/ Никитин А.Г. /
М.П. _____ Дата _____